


|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Лист оценки технического состояния<br/>автомобиля с пробегом</b> | филиал ООО "УК "ТрансТехСервис" в г. Ижевск, ИНН - 1650131524<br>Россия, г. Ижевск |
|--|---|--|

Приложение к заказ-наряду № : 2071064937

Мастер-Консультант/МРЗ: Загоруйко Вячеслав Сергеевич

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>Клиент</b> филиал Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ТрансТехСервис" в г. Ижевск |  | <b>Г/номер</b> х474му18      |
| <b>Дов. лицо</b>   |  | <b>Модель</b> LADA PRIORA    |
| <b>№ ДВС</b> 2623985   |  | <b>VIN</b> ХТА217130В0036276 |
| <b>Пробег</b> 138 242 км   |  | <b>Гарантия а/м</b> да нет   |

| Этап диагностики/работа/товар  |  | Исправно<br><input checked="" type="checkbox"/> | В перспективе<br>Заменить/<br>Устранить<br><input checked="" type="checkbox"/> | Заменить/<br>Устранить<br><input checked="" type="checkbox"/> | Выявленные отклонения |
|--|--|---|--|---|-----------------------|
| <b>01. ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА - ЗАПОЛНЯТЬ "НОРМА или ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА"</b> |  |   |  |   |                       |
| 1.01   | проверка работы двигателя: пуск двигателя и др.  |   |  |   |                       |
| 1.02   | проверка работы двигателя : посторонний шум/вибрация/равномерность работы                          |   |  |   |                       |
| 1.03   | проверка работы двигателя (динамика разгона)   |   |  |   |                       |
| 1.04   | проверка работы МКПП - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах                        |   |  |   |                       |
| 1.05   | проверка работы подвески (стуки,шумы,скрежет,скрип)  |   |  |   |                       |
| 1.06   | проверка наличия посторонних шумов при повороте руля влево/вправо при движении                     |   |  |   |                       |
| 1.07   | проверка работы рулевого управления(увод при прямолинейном движении)                               |   |  |   |                       |
| 1.08   | проверка работы тормозов (эффективность и работоспособность тормозов )                             |   |  |   |                       |
| 1.09   | проверка работы стояночного тормоза  |   |  |   |                       |
| 1.11   | проверка работы турбокомпрессора: посторонний шум/вибрация/равномерность работы                    |   |  |   |                       |
| 1.12   | проверка работы турбокомпрессора (динамика разгона)  |   |  |   |                       |
| 1.13   | проверка работы АКПП (АКПП, Робот, Вариатр) - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах |   |  |   |                       |
| 1.14   | нехарактерная работа раздаточной коробки при проведении пробной поездки (1.14);                    |   |  |   |                       |
| 1.15   | проверка работы тормозов (проверить на биеение при торможении)                                     |   |  |   |                       |
| 1.16   | проверка работы системы ABS (эффективность работы ABS )  |   |  |   |                       |
| 1.99   | прочее (пробная поездка)   |   |  |   |                       |

Комментарии:

| <b>02. ВНЕШНИЙ ОСМОТР</b> |   |   |  |   |                          |
|---------------------------|---|---|--|---|--------------------------|
| 2.01                      | проверка наружного освещения  |   |  | ✓ | Не горит лев. стоп. свет |
| 2.02                      | проверка работы корректора фар  |   |  | ✓ | не открывается           |
| 2.03                      | проверка работы парковочного радара   |   |  |   |                          |
| 2.04                      | проверка работы замка передней левой двери  | ✓ |  |   |                          |
| 2.05                      | проверка наличия запасного колеса   | ✓ |  |   |                          |
| 2.06                      | проверке соответствия фар и самого освещения (установленного неоригинального ксенона, линз и т.д) | ✓ |  |   |                          |
| 2.07                      | проверка стоп сигнала (включая дополнительный)  |   |  |   |                          |
| 2.08                      | проверка работы омывателя фар   |   |  |   |                          |
| 2.09                      | проверка работы датчиков парковки   |   |  |   |                          |
| 2.10                      | проверка работы замка багажника   | ✓ |  |   |                          |
| 2.11                      | проверка работы замка капота  | ✓ |  |   |                          |
| 2.12                      | проверка наличия штатного набора инструмента  | ✓ |  |   |                          |
| 2.13                      | проверка наличия буксировочной проушины   |   |  |   |                          |
| 2.14                      | проверка наличия домкрата   |   |  |   |                          |
| 2.15                      | проверка работы замка передней правой двери   | ✓ |  |   |                          |
| 2.16                      | проверка работы замка задней правой двери   |   |  | ✓ | не открывается           |
| 2.17                      | проверка работы замка задней левой двери  | ✓ |  |   |                          |

| Этап диагностики/работа/товар |                         | Исправно<br><input checked="" type="checkbox"/> | В перспективе<br>Заменить/<br>Устранить<br><input checked="" type="checkbox"/> | Заменить/<br>Устранить<br><input checked="" type="checkbox"/> | Выявленные отклонения |
|-------------------------------|-------------------------|---|--|---|-----------------------|
| 2.99                          | прочее (внешний осмотр) |   |  |   |                       |

Комментарии:

| 03. ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР |  |                                     |  |                                     |                    |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| 3.01                  | проверка работы индикаторов на панели приборов   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.02                  | проверка работы внутреннего освещения  |                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Не горит           |
| 3.03                  | компьютерный опрос накопителей ошибок блоков управления (прочие ошибки)                              |                                     |  |                                     |                    |
| 3.04                  | проверка аудиосистемы  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.05                  | проверка работы системы вентиляции воздуха (авто без сис. кондиционирования)                         | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.06                  | проверка работы системы кондиционирования воздуха (климат-контроль)                                  |                                     |  |                                     |                    |
| 3.07                  | проверка блока управления отопителем (авто без сис. кондиционирования)                               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.08                  | проверка блока управления отопителем (климат-контроль)   |                                     |  |                                     |                    |
| 3.09                  | проверка стеклоочистителей   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     | Не работает задний |
| 3.10                  | проверка переключателей  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.11                  | проверка стеклоподъемника переднего левого   |                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Не работает        |
| 3.12                  | проверка подогрева переднего правого сиденья   |                                     |  |                                     |                    |
| 3.13                  | проверка обогрева левого зеркала   |                                     |  |                                     |                    |
| 3.14                  | проверка состояния переднего правого сиденья   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.15                  | проверка состояния пластиковых панелей   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.16                  | проверка состояния пластиковых панелей, особое внимание местам размещения подушек безопасности       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.17                  | проверка состояния обшивки салона  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.18                  | проверка состояния обшивки салона, особое внимание местам размещения подушек безопасности            | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.19                  | проверка стеклоподъемника переднего правого  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.20                  | проверка стеклоподъемника заднего левого   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.21                  | проверка стеклоподъемника заднего правого  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.22                  | проверка подогрева переднего левого сиденья  |                                     |  |                                     |                    |
| 3.23                  | проверка подогрева заднего сиденья   |                                     |  |                                     |                    |
| 3.24                  | проверка обогрева правого зеркала  |                                     |  |                                     |                    |
| 3.25                  | проверка электропривода левого зеркала   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.26                  | проверка электропривода правого зеркала  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.27                  | проверка состояния переднего правого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.28                  | проверка состояния переднего левого сиденья  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.29                  | проверка состояния переднего левого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.30                  | проверка состояния заднего сиденья   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.31                  | проверка состояния заднего сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности           | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.32                  | проверка обогрева лобового стекла (если есть)  |                                     |  |                                     |                    |
| 3.33                  | проверка обогрева заднего стекла (если есть)   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |                                     |                    |
| 3.34                  | компьютерный опрос блока управления на наличие ошибок по подушками безопасности                      |                                     |  |                                     |                    |
| 3.35                  | компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по ДВС                         |                                     |  |                                     |                    |
| 3.36                  | компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по КПП                         |                                     |  |                                     |                    |
| 3.37                  | компьютерный опрос блока управления ABS/ESP на наличие ошибок  |                                     |  |                                     |                    |
| 3.99                  | прочее (внутренний осмотр)   |                                     |  |                                     |                    |

Комментарии:

| Этап диагностики/работа/товар   |   | Исправно<br>✓ | В перспективе<br>Заменить/<br>Устранить<br>✓ | Заменить/<br>Устранить<br>✓ | Выявленные отклонения   |
|---------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| <b>04. ПРОВЕРКИ ПОД КАПОТОМ</b> |   |               |  |                             |                         |
| 4.01                            | проверка уровня масла в ДВС   | ✓             |  |                             | Верх. метка             |
| 4.02                            | проверка герметичности в ДВС (подтекания жидкостей)   | ✓             |  |                             |                         |
| 4.03                            | проверка состояния турбины (шум/подтекания жидкостей)   |               |  |                             |                         |
| 4.04                            | проверка уровня охлаждающей жидкости (Долить ОЖ)  |               |  | ✓                           | Меньше мин.             |
| 4.05                            | проверка герметичности системы охлаждения   | ✓             |  | ✓                           | Защелка ОЖ в соединении |
| 4.06                            | проверка радиатора системы охлаждения (повреждения/подтекания)                                    | ✓             |  |                             |                         |
| 4.07                            | проверка радиатора системы охлаждения турбины (при наличии)                                       |               |  |                             |                         |
| 4.08                            | проверка радиатора системы кондиционирования (при наличии)  |               |  |                             |                         |
| 4.09                            | проверка радиатора охлаждения АКПП (при наличии)  |               |  |                             |                         |
| 4.10                            | проверка ГУРа (течь, шум)   | ✓             |  |                             |                         |
| 4.11                            | проверка уровня тормозной жидкости  |               |  | ✓                           | Уровень мин.            |
| 4.12                            | проверка уровня масла в КПП при наличии шупа  |               |  |                             |                         |
| 4.13                            | проверка герметичности топливпровода  | ✓             |  |                             |                         |
| 4.14                            | проверка опор силового агрегата   | ✓             |  |                             |                         |
| 4.15                            | проверка наличия следов переборки двигателя (следы разбора ДВС)                                   | ✓             |  |                             |                         |
| 4.16                            | проверка состояния приводных ремней (визуально без снятия)  | ✓             |  |                             |                         |
| 4.17                            | проверка состояния воздушного фильтра   |               |  | ✓                           | пыль                    |
| 4.18                            | сверка номера ДВС с данными ПТС: соответствует/не соответствует/не читается                       | ✓             |  |                             | соответствует           |
| 4.19                            | проверка высоковольтных проводов визуально  |               |  |                             |                         |
| 4.20                            | проверка состояния свечей зажигания   |               |  | ✓                           | Зазор, нагар            |
| 4.21                            | показания замера компрессии в цилиндрах с фиксацией отклонений (исключение: дизельные ДВС)        |               |  |                             |                         |
| 4.22                            | эндоскопирование цилиндров (обязательно на пробеге от 60.000 км)                                  |               |  |                             |                         |
| 4.23                            | проверка состояния АКБ  | ✓             |  |                             |                         |
| 4.24                            | проверка работы стартера  | ✓             |  |                             |                         |
| 4.25                            | проверка генератора   | ✓             |  |                             |                         |
| 4.26                            | проверка состояния тормозной жидкости   |               |  | ✓                           | Темп. ТЖ                |
| 4.27                            | проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при наличии шупа                                     |               |  |                             |                         |
| 4.29                            | проверка состояния роликов приводных ремней (визуально без снятия)                                |               |  |                             |                         |
| 4.30                            | замер компрессии в цилиндрах (проводился или не проводился, исключение: дизельные ДВС)?           | ✓             |  |                             | Все 11; Давл. - 10      |
| 4.31                            | эндоскопирование цилиндров (проводилось или не проводилось, обязательно на пробеге от 60.000 км)? | ✓             |  |                             |                         |
| 4.99                            | прочее (проверки под капотом)   |               |  |                             |                         |

Комментарии: Замечание клем. крышки  
 Потрескались клеммники от боска ГУРа  
 Возможно подтекает водяной насос

| <b>05. АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ ПОДНЯТ НАПОЛОВИНУ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)</b> |  |   |  |   |               |
|--|--|---|--|---|---------------|
| 5.01   | проверка переднего левого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)          | ✓ |  |   |               |
| 5.02   | проверка передней правой шины (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж")              | ✓ |  |   |               |
| 5.03   | проверка правого подшипника ступицы передней подвески (люфт/шум при вращении руками)       | ✓ |  |   |               |
| 5.04   | проверка передних тормозных колодок (износ в %)  | ✓ |  |   | износ 60%     |
| 5.05   | проверка переднего правого тормозного суппорта (визуальный контроль)                       | ✓ |  |   |               |
| 5.06   | проверка состояния переднего правого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)         | ✓ |  |   |               |
| 5.07   | проверка передних тормозных дисков (износ в мм)  | ✓ |  |   | 1 мм          |
| 5.08   | проверка переднего правого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)       | ✓ |  |   |               |
| 5.09   | проверка пыльника, отбойника переднего правого амортизатора (на наличие явных повреждений) | ✓ |  |   |               |
| 5.10   | проверка пружин передней подвески  | ✓ |  |   |               |
| 5.11   | проверка левого подшипника ступицы передней подвески (люфт/шум при вращении руками)        |   |  | ✓ | шум при вращ. |
| 5.12   | проверка переднего левого тормозного суппорта (визуальный контроль)                        | ✓ |  |   |               |

| Этап диагностики/работа/товар |   | Исправно<br>✓ | В перспективе<br>Заменить/<br>Устранить<br>✓ | Заменить/<br>Устранить<br>✓ | Выявленные отклонения |
|-------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 5.13                          | проверка состояния переднего левого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)         | ✓             |  |                             |                       |
| 5.14                          | проверка переднего левого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)       |               | ✓  |                             | замечается            |
| 5.15                          | проверка пыльника, отбойника переднего левого амортизатора (на наличие явных повреждений) | ✓             |  |                             |                       |
| 5.16                          | проверка переднего правого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)        | ✓             |  |                             |                       |
| 5.17                          | проверка передней левой шины (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж")              | ✓             |  |                             |                       |
| 5.99                          | прочее (автомобиль на подъемнике поднят наполовину, передняя часть)                       |               |  |                             |                       |

Комментарии:

| 06. АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ ПОДНЯТ НАПОЛОВИНУ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ) |   |   |  |   |               |
|---|---|---|--|---|---------------|
| 6.01  | проверка заднего левого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)           | ✓ |  |   |               |
| 6.02  | проверка задней шины с правой стороны (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж")     | ✓ |  |   |               |
| 6.03  | проверка правого подшипника ступицы задней подвески (люфт/шум при вращении руками)        | ✓ |  |   |               |
| 6.04  | проверка задних тормозных колодок (износ в %), замена тормозных колодок при необходимости |   |  |   |               |
| 6.05  | проверка заднего левого тормозного суппорта (визуальный контроль)                         |   |  |   |               |
| 6.06  | проверка состояния заднего левого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)           | ✓ |  |   |               |
| 6.07  | проверка задних тормозных дисков (износ в мм), замена тормозных дисков при необходимости  |   |  |   |               |
| 6.08  | проверка троса ручного тормоза (визуальный контроль)                                      | ✓ |  |   |               |
| 6.09  | проверка заднего левого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)         | ✓ |  |   |               |
| 6.10  | проверка пыльника, отбойника заднего правого амортизатора (на наличие явных повреждений)  | ✓ |  |   |               |
| 6.11  | проверка пружин задней подвески   | ✓ |  |   |               |
| 6.12  | проверка заднего правого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)          | ✓ |  |   |               |
| 6.13  | проверка задней шины с левой стороны (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж")      | ✓ |  |   |               |
| 6.14  | проверка левого подшипника ступицы задней подвески (люфт/шум при вращении руками)         |   |  | ✓ | шум при вращ. |
| 6.15  | проверка заднего правого тормозного суппорта (визуальный контроль)                        |   |  |   |               |
| 6.16  | проверка состояния заднего правого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)          | ✓ |  |   |               |
| 6.18  | проверка заднего правого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)        | ✓ |  |   |               |
| 6.19  | проверка пыльника, отбойника заднего левого амортизатора (на наличие явных повреждений)   | ✓ |  |   |               |
| 6.99  | прочее (автомобиль на подъемнике поднят наполовину, задняя часть)                         |   |  |   |               |

Комментарии:

Не держит ручник

| 07. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) |  |   |  |   |         |
|--|--|---|--|---|---------|
| 7.01   | проверка рычагов передней подвески (левая сторона)               | ✓ |  |   |         |
| 7.02   | проверка шаровых опор (левая сторона)                            | ✓ |  |   |         |
| 7.03   | проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (левая сторона) |   |  | ✓ | трещина |
| 7.04   | проверка передней правой стойки стабилизатора                    |   |  | ✓ | трещина |
| 7.05   | проверка правого рулевого наконечника                            | ✓ |  |   |         |
| 7.06   | проверка правой рулевой тяги                                     | ✓ |  |   |         |
| 7.07   | проверка рулевой рейки (течь, люфт) (визуально проверить)        | ✓ |  |   |         |
| 7.08   | проверка течи в АКПП (МКПП)                                      | ✓ |  |   |         |
| 7.09   | проверка уровня масла в КПП при отсутствии шума                  |   |  |   |         |
| 7.10   | проверка герметичности раздаточной коробки на наличие течи       |   |  |   |         |

| Этап диагностики/работа/товар |   | Исправно<br><input checked="" type="checkbox"/> | В перспективе<br>Заменить/<br>Устранить<br><input checked="" type="checkbox"/> | Заменить/<br>Устранить<br><input checked="" type="checkbox"/> | Выявленные отклонения |
|-------------------------------|---|---|--|---|-----------------------|
| 7.11                          | проверка сайлентблоков подрамника                                 |   |  |   |                       |
| 7.12                          | проверка пыльников ШРУСов   | ✓   |  |   |                       |
| 7.13                          | проверка ШРУСов   | ✓   |  |   |                       |
| 7.14                          | проверка передней левой стойки стабилизатора                      |   |  | ✓   | трещины               |
| 7.15                          | проверка втулок переднего стабилизатора                           |   | ✓  |   | небольшой люфт        |
| 7.16                          | проверка левого рулевого наконечника                              | ✓   |  |   |                       |
| 7.17                          | проверка левой рулевой тяги                                       | ✓   |  |   |                       |
| 7.18                          | проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при отсутствии шупа  |   |  |   |                       |
| 7.19                          | проверка наличия следов разбора КПП, снималась ли КПП             |   |  |   |                       |
| 7.20                          | проверка рычагов передней подвески (правая сторона)               |   |  |   |                       |
| 7.21                          | проверка шаровых опор (правая сторона)                            |   |  | ✓   | люфт                  |
| 7.22                          | проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (правая сторона) |   |  | ✓   | трещины               |
| 7.99                          | прочее (автомобиль поднят целиком, передняя часть)                |   |  |   |                       |

Комментарии: \_\_\_\_\_

| 08. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) |   |   |  |   |                   |
|---|---|---|--|---|-------------------|
| 8.01  | проверка днища автомобиля спереди слева (со стороны водителя) на повреждения (на сквозную коррозию)   |   |  | ✓ | сквозная коррозия |
| 8.02  | проверка системы выпуска газов  |   |  | ✓ | крос. резонатор   |
| 8.03  | проверка герметичности редуктора переднего моста на наличие течей                                     |   |  |   |                   |
| 8.04  | проверка шарниров кардана   |   |  |   |                   |
| 8.05  | проверка рамы на наличие усталостных трещин   |   |  | ✓ |                   |
| 8.06  | проверка рамы на наличие ремонтных воздействий  |   |  | ✓ |                   |
| 8.07  | проверка лонжеронов на наличие усталостных трещин   |   |  |   |                   |
| 8.08  | проверка лонжеронов на наличие ремонтных воздействий  |   |  |   |                   |
| 8.09  | проверка элементов крепления подвески на наличие усталостных трещин                                   | ✓ |  |   |                   |
| 8.10  | проверка элементов крепления подвески на наличие ремонтных воздействий                                |   |  |   |                   |
| 8.11  | сверка номера кузова  | ✓ |  |   |                   |
| 8.12  | проверка герметичности редуктора заднего моста на наличие течей                                       |   |  |   |                   |
| 8.13  | проверка подвесного подшипника карданного вала  |   |  |   |                   |
| 8.14  | проверка днища автомобиля сзади слева (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)    |   |  | ✓ | сквозная коррозия |
| 8.15  | проверка днища автомобиля спереди справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию) |   |  | ✓ | сквозная коррозия |
| 8.16  | проверка днища автомобиля сзади справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)   |   |  | ✓ | сквозная коррозия |
| 8.99  | прочее (автомобиль поднят целиком, средняя часть)   |   |  |   |                   |

Комментарии: \_\_\_\_\_

| 09. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ) |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 9.01   | проверка сайлентблоков задней балки                             | ✓ |  |  |  |
| 9.02   | проверка сайлентблоков кронштейна заднего редуктора             |   |  |  |  |
| 9.03   | проверка рычагов задней подвески (левая сторона)                |   |  |  |  |
| 9.04   | проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (левая сторона)  |   |  |  |  |
| 9.05   | проверка задней правой стойки стабилизатора                     |   |  |  |  |
| 9.06   | проверка задней левой стойки стабилизатора                      |   |  |  |  |
| 9.07   | проверка втулок заднего стабилизатора                           |   |  |  |  |
| 9.08   | проверка рычагов задней подвески (правая сторона)               |   |  |  |  |
| 9.09   | проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (правая сторона) |   |  |  |  |

| Этап диагностики/работа/товар                         | Исправно<br><input checked="" type="checkbox"/> | В перспективе<br>Заменить/<br>Устранить<br><input checked="" type="checkbox"/> | Заменить/<br>Устранить<br><input checked="" type="checkbox"/> | Выявленные отклонения |
|---|---|--|---|-----------------------|
| 9.99 прочее (автомобиль поднят целиком, задняя часть) |   |  |   |                       |

Комментарии:

---



---



---

МК/МРЗ:

/Загоруйко В.С./

Дата: 31.03.2025

Ведущий специалист по оценке

/

Дата:

---

*Handwritten signature in blue ink*