

Приложение к заказ-наряду № : 3290921394

Мастер-Консультант/МРЗ: Пьянов Дмитрий Алексеевич

| | | | |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Клиент | Гурягина Зинаида Павлова | | |
| Дов. лицо | | Г/номер | т028т0116 |
| № ДВС | CLJ 135634 | Модель | Volkswagen Tiguan |
| Пробег | 96 611 км | VIN | XW8ZZZ5NZDG123738 |
| | <i>199 151 263590</i> | Гарантия а/м | да _____ нет _____ |

| Этап диагностики/работа/товар | | Исправно | В перспективе Заменить/ Устранить | Заменить/ Устранить | Выявленные отклонения |
|--|--|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| 01. ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА - ЗАПОЛНЯТЬ "НОРМА или ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА" | | | | | |
| 1.01 | проверка работы двигателя: пуск двигателя и др. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.02 | проверка работы двигателя : посторонний шум/вибрация/равномерность работы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.03 | проверка работы двигателя (динамика разгона) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.04 | проверка работы МКПП - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.05 | проверка работы подвески (стуки,шумы,скрежет,скрип) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.06 | проверка наличия посторонних шумов при повороте руля влево/вправо при движении | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.07 | проверка работы рулевого управления(увод при прямолинейном движении) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.08 | проверка работы тормозов (эффективность и работоспособность тормозов) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.09 | проверка работы стояночного тормоза | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.11 | проверка работы турбокомпрессора: посторонний шум/вибрация/равномерность работы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.12 | проверка работы турбокомпрессора (динамика разгона) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.13 | проверка работы АКПП (АКПП, Робот, Вариатр) - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.14 | нехарактерная работа раздаточной коробки при проведении пробной поездки (1.14); | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.15 | проверка работы тормозов (проверить на биеение при торможении) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.16 | проверка работы системы ABS (эффективность работы ABS) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1.99 | прочее (пробная поездка) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Комментарии:

Вибрация при выключении задней передачи

| 02. ВНЕШНИЙ ОСМОТР | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 2.01 | проверка наружного освещения | <i>Дорож.сервис</i> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Объект. повреждено</i> |
| 2.02 | проверка работы корректора фар | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.03 | проверка работы парковочного радара | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.04 | проверка работы замка передней левой двери | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.05 | проверка наличия запасного колеса | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.06 | проверке соответствия фар и самого освещения (установленного неоригинального ксенона, линз и т.д) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.07 | проверка стоп сигнала (включая дополнительный) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.08 | проверка работы омывателя фар | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Не работает</i> |
| 2.09 | проверка работы датчиков парковки | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.10 | проверка работы замка багажника | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.11 | проверка работы замка капота | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.12 | проверка наличия штатного набора инструмента | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.13 | проверка наличия буксировочной проушины | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.14 | проверка наличия домкрата | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.15 | проверка работы замка передней правой двери | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.16 | проверка работы замка задней правой двери | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2.17 | проверка работы замка задней левой двери | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Этап диагностики/работа/товар | | Исправ | В перелк | Замен | Устра | Заменит | Устраи | Выявленные отклонения |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 2.99 | прочее (внешний осмотр) | | | | | | | |
| Комментарии: <i>Зеркал много сломалось</i> | | | | | | | | |

03. ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| 3.01 | проверка работы индикаторов на панели приборов | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.02 | проверка работы внутреннего освещения | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.03 | компьютерный опрос накопителей ошибок блоков управления (прочие ошибки) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.04 | проверка аудиосистемы | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.05 | проверка работы системы вентиляции воздуха (авто без сис. кондиционирования) | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.06 | проверка работы системы кондиционирования воздуха (климат-контроль) | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <i>Ошибки по шуму довольно высокие</i> |
| 3.07 | проверка блока управления отопителем (авто без сис. кондиционирования) | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.08 | проверка блока управления отопителем (климат-контроль) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.09 | проверка стеклоочистителей | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <i>Зеркал омыватель не работает</i> |
| 3.10 | проверка переключателей <i>съемно-разъемных выключ</i> | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <i>Зеркал в сборе</i> |
| 3.11 | проверка стеклоподъемника переднего левого | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.12 | проверка подогрева переднего правого сиденья | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <i>Ошибки не работает</i> |
| 3.13 | проверка обогрева левого зеркала | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <i>не работает</i> |
| 3.14 | проверка состояния переднего правого сиденья | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.15 | проверка состояния пластиковых панелей | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.16 | проверка состояния пластиковых панелей, особое внимание местам размещения подушек безопасности | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.17 | проверка состояния обшивки салона | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.18 | проверка состояния обшивки салона, особое внимание местам размещения подушек безопасности | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.19 | проверка стеклоподъемника переднего правого | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.20 | проверка стеклоподъемника заднего левого | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.21 | проверка стеклоподъемника заднего правого | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.22 | проверка подогрева переднего левого сиденья | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.23 | проверка подогрева заднего сиденья | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.24 | проверка обогрева правого зеркала | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <i>не работает</i> |
| 3.25 | проверка электропривода левого зеркала | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.26 | проверка электропривода правого зеркала | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.27 | проверка состояния переднего правого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.28 | проверка состояния переднего левого сиденья | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.29 | проверка состояния переднего левого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.30 | проверка состояния заднего сиденья | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.31 | проверка состояния заднего сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.32 | проверка обогрева лобового стекла (если есть) | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.33 | проверка обогрева заднего стекла (если есть) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.34 | компьютерный опрос блока управления на наличие ошибок по подушками безопасности | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.35 | компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по ДВС | <input type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <i>Заминирование датчика EGR (6 историй)</i> |
| 3.36 | компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по КПП | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.37 | компьютерный опрос блока управления ABS/ESP на наличие ошибок | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 3.99 | прочее (внутренний осмотр) | | | | | | | |

Комментарии: *Коррозия орометра 263,39,0 км; Ошибка по датчику регулировки ОГ (не автобоя); Ошибка по севе (используется в автономном отопителе, датчик регулировки Ошибка по датчику регулировки в шине)*

| Этап диагностики/работа/товар | | Исправно ✓ | В перспективе Заменить Устранить ✓ | Заменить/ Устранить ✓ | Выявленные отклонения |
|---------------------------------|---|---------------|---|-----------------------------|--|
| 04. ПРОВЕРКИ ПОД КАПОТОМ | | | | | |
| 4.01 | проверка уровня масла в ДВС | ✓ | | | |
| 4.02 | проверка герметичности в ДВС (подтекания жидкостей) | | | ✓ | |
| 4.03 | проверка состояния турбины (шум/подтекания жидкостей) | | | | |
| 4.04 | проверка уровня охлаждающей жидкости (Долить ОЖ) | | ✓ | | |
| 4.05 | проверка герметичности системы охлаждения | | | ✓ | глубок течь от автомобиля к самому |
| 4.06 | проверка радиатора системы охлаждения (повреждения/подтекания) | ✓ | | | |
| 4.07 | проверка радиатора системы охлаждения турбины (при наличии) | | | | |
| 4.08 | проверка радиатора системы кондиционирования (при наличии) | ✓ | | | |
| 4.09 | проверка радиатора охлаждения АКПП (при наличии) | | | | |
| 4.10 | проверка ГУРа (течь, шум) | ✓ | | | |
| 4.11 | проверка уровня тормозной жидкости | ✓ | | | |
| 4.12 | проверка уровня масла в КПП при наличии шупа | | | | |
| 4.13 | проверка герметичности топливпровода | ✓ | | | |
| 4.14 | проверка опор силового агрегата | ✓ | ✓ | | шум при |
| 4.15 | проверка наличия следов переборки двигателя (следы разбора ДВС) | ✓ | | | |
| 4.16 | проверка состояния приводных ремней (визуально без снятия) | | | ✓ | ремни + ролики |
| 4.17 | проверка состояния воздушного фильтра | | ✓ | | |
| 4.18 | сверка номера ДВС с данными ПТС: соответствует/не соответствует/не читается | ✓ | | | |
| 4.19 | проверка высоковольтных проводов визуально | | | | |
| 4.20 | проверка состояния свечей зажигания | | | | |
| 4.21 | показания замера компрессии в цилиндрах с фиксацией отклонений (исключение: дизельные ДВС) | | | | |
| 4.22 | эндоскопирование цилиндров (обязательно на пробеге от 60.000 км) | | | | |
| 4.23 | проверка состояния АКБ | | ✓ | | Рекомендуется замена |
| 4.24 | проверка работы стартера | ✓ | | | |
| 4.25 | проверка генератора | ✓ | | | |
| 4.26 | проверка состояния тормозной жидкости | | | | |
| 4.27 | проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при наличии шупа | | | | |
| 4.29 | проверка состояния роликов приводных ремней (визуально без снятия) | | | | |
| 4.30 | замер компрессии в цилиндрах (проводился или не проводился, исключение: дизельные ДВС)? | | | | |
| 4.31 | эндоскопирование цилиндров (проводилось или не проводилось, обязательно на пробеге от 60.000 км)? | | | | |
| 4.99 | прочее (проверки под капотом) | | | | |

Комментарии: 4.02. течь к/б ролики; течь поршня масла фильтра; сильный к/б небад;

| 05. АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ ПОДНЯТ НАПОЛОВИНУ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| 5.01 | проверка переднего левого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин) | ✓ | | | |
| 5.02 | проверка передней правой шины (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж") | ✓ | | | |
| 5.03 | проверка правого подшипника ступицы передней подвески (люфт/шум при вращении руками) | ✓ | | | |
| 5.04 | проверка передних тормозных колодок (износ в %) | | | ✓ | |
| 5.05 | проверка переднего правого тормозного суппорта (визуальный контроль) | ✓ | | | |
| 5.06 | проверка состояния переднего правого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.) | ✓ | | | |
| 5.07 | проверка передних тормозных дисков (износ в мм) | | | ✓ | |
| 5.08 | проверка переднего правого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течей) | ✓ | | | |
| 5.09 | проверка пыльника, отбойника переднего правого амортизатора (на наличие явных повреждений) | ✓ | | | |
| 5.10 | проверка пружин передней подвески | ✓ | | | |
| 5.11 | проверка левого подшипника ступицы передней подвески (люфт/шум при вращении руками) | ✓ | | | |
| 5.12 | проверка переднего левого тормозного суппорта (визуальный контроль) | ✓ | | | |

| Этап диагностики/работа/товар | | Исправно ✓ | В перспективе Заменить/ Устранить ✓ | Заменить/ Устранить ✓ | Выявленные отклонения |
|-------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 5.13 | проверка состояния переднего левого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.) | ✓ | | | |
| 5.14 | проверка переднего левого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи) | ✓ | | | |
| 5.15 | проверка пыльника, отбойника переднего левого амортизатора (на наличие явных повреждений) | ✓ | | | |
| 5.16 | проверка переднего правого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин) | ✓ | | | |
| 5.17 | проверка передней левой шины (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж") | ✓ | | | |
| 5.99 | прочее (автомобиль на подъемнике поднят наполовину, передняя часть) | | | | |

Комментарии:

| 06. АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ ПОДНЯТ НАПОЛОВИНУ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ) | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 6.01 | проверка заднего левого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин) | ✓ | | | |
| 6.02 | проверка задней шины с правой стороны (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж") | ✓ | | | |
| 6.03 | проверка правого подшипника ступицы задней подвески (люфт/шум при вращении руками) | | | ✓ | |
| 6.04 | проверка задних тормозных колодок (износ в %), замена тормозных колодок при необходимости | | | ✓ | |
| 6.05 | проверка заднего левого тормозного суппорта (визуальный контроль) | ✓ | | | |
| 6.06 | проверка состояния заднего левого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.) | ✓ | | | |
| 6.07 | проверка задних тормозных дисков (износ в мм), замена тормозных дисков при необходимости | | | ✓ | |
| 6.08 | проверка троса ручного тормоза (визуальный контроль) | ✓ | | | |
| 6.09 | проверка заднего левого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи) | ✓ | | | |
| 6.10 | проверка пыльника, отбойника заднего правого амортизатора (на наличие явных повреждений) | ✓ | | | |
| 6.11 | проверка пружин задней подвески | ✓ | | | |
| 6.12 | проверка заднего правого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин) | ✓ | | | |
| 6.13 | проверка задней шины с левой стороны (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж") | ✓ | | | |
| 6.14 | проверка левого подшипника ступицы задней подвески (люфт/шум при вращении руками) | ✓ | | | |
| 6.15 | проверка заднего правого тормозного суппорта (визуальный контроль) | ✓ | | | |
| 6.16 | проверка состояния заднего правого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.) | ✓ | | | |
| 6.18 | проверка заднего правого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи) | ✓ | | | |
| 6.19 | проверка пыльника, отбойника заднего левого амортизатора (на наличие явных повреждений) | ✓ | | | |
| 6.99 | прочее (автомобиль на подъемнике поднят наполовину, задняя часть) | | | | |

Комментарии:

| 07. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------------------------|
| 7.01 | проверка рычагов передней подвески (левая сторона) | ✓ | | | |
| 7.02 | проверка шаровых опор (левая сторона) | ✓ | | | |
| 7.03 | проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (левая сторона) | | ✓ | * | заг с/б |
| 7.04 | проверка передней правой стойки стабилизатора | ✓ | | | |
| 7.05 | проверка правого рулевого наконечника | ✓ | | | |
| 7.06 | проверка правой рулевой тяги | ✓ | | | |
| 7.07 | проверка рулевой рейки (течь, люфт) (визуально проверить) | ✓ | | | |
| 7.08 | проверка течи в АКПП (МКПП) | | | ✓ | норму течь в АКПП/редуктора ч КПП |
| 7.09 | проверка уровня масла в КПП при отсутствии шупа | | | | |
| 7.10 | проверка герметичности раздаточной коробки на наличие течи | | | ✓ | самол пр прив |

| Этап диагностики/работа/товар | | Исправн ✓ | В перспект Замен Устра ✓ | Заменит Устра ✓ | Выявленные отклонения |
|-------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.11 | проверка сайлентблоков подрамника | ✓ | | | |
| 7.12 | проверка пыльников ШРУСов | ✓ | | | |
| 7.13 | проверка ШРУСов | ✓ | | | |
| 7.14 | проверка передней левой стойки стабилизатора | ✓ | | | |
| 7.15 | проверка втулок переднего стабилизатора | ✓ | | | |
| 7.16 | проверка левого рулевого наконечника | ✓ | | | |
| 7.17 | проверка левой рулевой тяги | ✓ | | | |
| 7.18 | проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при отсутствии шупа | | | | |
| 7.19 | проверка наличия следов разбора КПП, снималась ли КПП | | | ✗ | ✗ |
| 7.20 | проверка рычагов передней подвески (правая сторона) | ✓ | | | |
| 7.21 | проверка шаровых опор (правая сторона) | ✓ | | | |
| 7.22 | проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (правая сторона) | | ✓ | | зау. сб |
| 7.99 | прочее (автомобиль поднят целиком, передняя часть) | | | | |

Комментарии: _____

| 08. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 8.01 | проверка днища автомобиля спереди слева (со стороны водителя) на повреждения (на сквозную коррозию) | ✓ | | | |
| 8.02 | проверка системы выпуска газов | ✓ | | | |
| 8.03 | проверка герметичности редуктора переднего моста на наличие течей | | | ✓ | |
| 8.04 | проверка шарниров кардана | ✗ | ✓ | | капит. из-за крив. зау. Диск. мурды |
| 8.05 | проверка рамы на наличие усталостных трещин | | | | |
| 8.06 | проверка рамы на наличие ремонтных воздействий | | | | |
| 8.07 | проверка лонжеронов на наличие усталостных трещин | ✓ | | | |
| 8.08 | проверка лонжеронов на наличие ремонтных воздействий | ✓ | | | |
| 8.09 | проверка элементов крепления подвески на наличие усталостных трещин | ✓ | | | |
| 8.10 | проверка элементов крепления подвески на наличие ремонтных воздействий | ✓ | | | |
| 8.11 | сверка номера кузова | | | | |
| 8.12 | проверка герметичности редуктора заднего моста на наличие течей | | | | |
| 8.13 | проверка подвесного подшипника карданного вала | ✓ | | | |
| 8.14 | проверка днища автомобиля сзади слева (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию) | ✓ | | | |
| 8.15 | проверка днища автомобиля спереди справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию) | ✓ | | | |
| 8.16 | проверка днища автомобиля сзади справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию) | ✓ | | | |
| 8.99 | прочее (автомобиль поднят целиком, средняя часть) | | | | |

Комментарии: _____

| 09. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ) | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------------------------|
| 9.01 | проверка сайлентблоков задней балки | | | | |
| 9.02 | проверка сайлентблоков кронштейна заднего редуктора | ✓ | | | |
| 9.03 | проверка рычагов задней подвески (левая сторона) | | | ✓ | верх. поперечные «саблеи» |
| 9.04 | проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (левая сторона) | | | ✓ | с/б поперечные рычагов |
| 9.05 | проверка задней правой стойки стабилизатора | | | ✓ | стойки + стабилизатор |
| 9.06 | проверка задней левой стойки стабилизатора | | | ✓ | |
| 9.07 | проверка втулок заднего стабилизатора | | | ✓ | |
| 9.08 | проверка рычагов задней подвески (правая сторона) | | | ✓ | верх. поперечные «саблеи» |
| 9.09 | проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (правая сторона) | | | ✓ | с/б поперечные рычагов |

| Этап диагностики/работа/товар | | Исправно | В перспективе Заменить Устранить | Заменить/ Устранить | Выявленные отклонения |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 9.99 | прочес (автомобиль поднят целиком, задняя часть) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Комментарии: _____

МК/МРЗ:

_____ /Пьянов Д.А./

Дата: 28.02.2025

Ведущий специалист по оценке

Кабинский Костю /

Дата: _____