



ЗАКАЗ-НАРЯД ВХОДНОЙ № 8120222861
от 21.04.2025 17:27:01



ИСПОЛНИТЕЛЬ: филиал ООО "УК "ТрансТехСервис" в г. Чебоксары, юр.адрес: 428022, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г, Марпосадское ш, дом №19, телефон: 8(8352)240678

Заказчик:

Адрес заказчика: 428018, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г, Афанасьева Н.М. ул, дом №9, кв.158

Телефон: *****246,

E-mail: dimancheb-21@mail.ru

Салмин Дмитрий Юрьевич

Собственник автомобиля:

Адрес собственника: 428018, Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г, Афанасьева Н.М. ул, дом №9, кв.158

Салмин Дмитрий Юрьевич

Телефон: *****246,

E-mail: dimancheb-21@mail.ru

Карта лояльности:

Марка, модель автомобиля: Chevrolet Cruze 2009 1,6 МКПП седан 4-дв. Привод передний

№ двигателя автомобиля:

№ кузова автомобиля:

Пробег автомобиля: 1 км.

Дата продажи автомобиля:

Государственный номер автомобиля: e291pk21

Год выпуска автомобиля: 2011

Идентификационный номер (VIN) автомобиля:

XUJFJF696JW3011479

Форма извещения, согласования с Заказчиком по вопросам дополнительных работ, сроков выполнения работ, готовности автомобиля:

☐ письменная ☐ по телефону ☐ по E-mail ☐ sms-сообщение

Сохранить замененные детали (за исключением гарантийных)?

☐ ДА ☐ НЕТ

Ожидание Заказчика в сервисном центре:

☐ ДА ☐ НЕТ


Вид оплаты

☐ наличный ☐ безналичный

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ					
Комплектность:				Внешние повреждения:	
№	Наименование	№	Наименование	X - Удар, скол	
1.	Антирадар	7.	Инструмент	O - Вмятина	
2.	Видеорегистратор	8.	Домкрат	Z - Царапина	
3.	Запасное колесо	9.	Ценные вещи	K - Коррозия	
4.	Топливо			< - Отслоение	
5.	Уровень масла в двигателе min (-----) max				
6.	Декоративные колпаки				

За сохранность имущества, не предъявленного к осмотру Исполнитель ответственности не несет

Примечание:



Причина обращения (со слов Заказчика): трейд ин

Код работы	Перечень заказанных работ (услуг)	Количество	Цена, руб.	Перечень запасных частей и материалов Исполнителя	Количество	Цена, руб.
2185685730_TTS	Диагностика автомобиля с пробегом полная	1,0	2 200,00			
Предварительная стоимость работ:			2 200,00	Предварительная стоимость материалов:		
Предварительная стоимость по заказ-наряду:				2 200,00		

Запасные части и материалы, предоставленные Заказчиком:

Ориентировочный срок завершения работ: 22 апреля 2025 г. 19ч.50м. (перенос срока: « » .20 г. ч. м.)

Внимание! Подписывая настоящий Заказ-наряд, Заказчик подтверждает, что был предварительно ознакомлен со всеми условиями выполнения работ, изложенными на лицевой и оборотной стороне настоящего Заказ-наряда, а также разрешает при необходимости проведение ходовых испытаний Автомобиля после выполнения Исполнителем работ.

Подписывая настоящий Заказ-наряд, Заказчик подтверждает, что свой экземпляр Заказ-наряда на руки получил.

Мастер-приемщик: _____/Филиппов Д.А./

Заказчик: _____/Салмин Д.Ю./

Модель а/м: Chevrolet Cruze
Гос. №: e291pk21

[illegible]

Заказ-наряд на расходные материалы и комплектующие:

[illegible]

Дата готовности автомобиля
22 апреля 2025 г.

Мастер-приемщик: /Филиппов Д.А./

 ТТС ТрансТехСервис	Лист оценки технического состояния автомобиля с пробегом	филиал ООО "УК "ТрансТехСервис" в г. Чебоксары, ИНН - 1650131524 Россия, г. Чебоксары
---	---	--

Приложение к заказ-наряду № : 8120222861

Мастер-Консультант/МРЗ: Филиппов Дмитрий Александрович

Клиент	Салмин Дмитрий Юрьевич		
Дов. лицо		Г/номер	с291рк21
№ ДВС		Модель	Chevrolet Cruze
		VIN	XUFJF696JB3011479
Пробег	1 км	Гарантия а/м	да _____ нет _____

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ ☒ Устранить	Заменить/ ☒ Устранить	Выявленные отклонения
01. ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА - ЗАПОЛНЯТЬ "НОРМА или ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА"					
1.01	проверка работы двигателя: пуск двигателя и др.				
1.02	проверка работы двигателя : посторонний шум/вибрация/равномерность работы				
1.03	проверка работы двигателя (динамика разгона)				
1.04	проверка работы МКПП - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах				
1.05	проверка работы подвески (стуки,шумы,скрежет,скрип)				
1.06	проверка наличия посторонних шумов при повороте руля влево/вправо при движении				
1.07	проверка работы рулевого управления(увод при прямолинейном движении)				
1.08	проверка работы тормозов (эффективность и работоспособность тормозов)				
1.09	проверка работы стояночного тормоза				
1.11	проверка работы турбокомпрессора: посторонний шум/вибрация/равномерность работы				
1.12	проверка работы турбокомпрессора (динамика разгона)				
1.13	проверка работы АКПП (АКПП, Робот, Вариатор) - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах				
1.14	нехарактерная работа раздаточной коробки при проведении пробной поездки (1.14);				
1.15	проверка работы тормозов (проверить на биеение при торможении)				
1.16	проверка работы системы ABS (эффективность работы ABS)				
1.99	прочее (пробная поездка)				

Комментарии:

02. ВНЕШНИЙ ОСМОТР					
2.01	проверка наружного освещения	✓			
2.02	проверка работы корректора фар				
2.03	проверка работы парковочного радара				
2.04	проверка работы замка передней левой двери	✓			
2.05	проверка наличия запасного колеса	✓			
2.06	проверке соответствия фар и самого освещения (установленного неоригинального ксенона, линз и т.д)	✓			
2.07	проверка стоп сигнала (включая дополнительный)	✓			
2.08	проверка работы омывателя фар				
2.09	проверка работы датчиков парковки				
2.10	проверка работы замка багажника	✓			
2.11	проверка работы замка капота	✓			
2.12	проверка наличия штатного набора инструмента	✓			
2.13	проверка наличия буксировочной проушины	✓			
2.14	проверка наличия домкрата	✓			
2.15	проверка работы замка передней правой двери	✓			
2.16	проверка работы замка задней правой двери	✓			
2.17	проверка работы замка задней левой двери	✓			

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
2.99	прочее (внешний осмотр)				

Комментарии:

03. ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР					
3.01	проверка работы индикаторов на панели приборов	✓			
3.02	проверка работы внутреннего освещения	✓			
3.03	компьютерный опрос накопителей ошибок блоков управления (прочие ошибки)				
3.04	проверка аудиосистемы	✓			
3.05	проверка работы системы вентиляции воздуха (авто без сис. кондиционирования)				
3.06	проверка работы системы кондиционирования воздуха (климат-контроль)				
3.07	проверка блока управления отопителем (авто без сис. кондиционирования)				
3.08	проверка блока управления отопителем (климат-контроль)				
3.09	проверка стеклоочистителей	✓			
3.10	проверка переключателей	✓			
3.11	проверка стеклоподъемника переднего левого	✓			
3.12	проверка подогрева переднего правого сиденья	✓			
3.13	проверка обогрева левого зеркала				
3.14	проверка состояния переднего правого сиденья				
3.15	проверка состояния пластиковых панелей				
3.16	проверка состояния пластиковых панелей, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.17	проверка состояния обшивки салона				
3.18	проверка состояния обшивки салона, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.19	проверка стеклоподъемника переднего правого	✓			
3.20	проверка стеклоподъемника заднего левого	✓			
3.21	проверка стеклоподъемника заднего правого	✓			
3.22	проверка подогрева переднего левого сиденья				
3.23	проверка подогрева заднего сиденья				
3.24	проверка обогрева правого зеркала				
3.25	проверка электропривода левого зеркала				
3.26	проверка электропривода правого зеркала				
3.27	проверка состояния переднего правого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.28	проверка состояния переднего левого сиденья				
3.29	проверка состояния переднего левого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.30	проверка состояния заднего сиденья				
3.31	проверка состояния заднего сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.32	проверка обогрева лобового стекла (если есть)				
3.33	проверка обогрева заднего стекла (если есть)				
3.34	компьютерный опрос блока управления на наличие ошибок по подушкам безопасности				
3.35	компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по ДВС				
3.36	компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по КПП				
3.37	компьютерный опрос блока управления ABS/ESP на наличие ошибок				
3.99	прочее (внутренний осмотр)				

Комментарии:

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
04. ПРОВЕРКИ ПОД КАПОТОМ					
4.01	проверка уровня масла в ДВС	✓		✓	
4.02	проверка герметичности в ДВС (подтекания жидкостей)			✓	
4.03	проверка состояния турбины (шум/подтекания жидкостей)				
4.04	проверка уровня охлаждающей жидкости (Долить ОЖ)	✓	✓		
4.05	проверка герметичности системы охлаждения	✗	✓		
4.06	проверка радиатора системы охлаждения (повреждения/подтекания)				
4.07	проверка радиатора системы охлаждения турбины (при наличии)		✓		
4.08	проверка радиатора системы кондиционирования (при наличии)		✓		
4.09	проверка радиатора охлаждения АКПП (при наличии)				
4.10	проверка ГУРа (течь, шум)	✓			
4.11	проверка уровня тормозной жидкости	✓			
4.12	проверка уровня масла в КПП при наличии шупа				
4.13	проверка герметичности топливпровода	✓			
4.14	проверка опор силового агрегата	✓			
4.15	проверка наличия следов переборки двигателя (следы разбора ДВС)	✓			
4.16	проверка состояния приводных ремней (визуально без снятия)	✓	✓		
4.17	проверка состояния воздушного фильтра				
4.18	сверка номера ДВС с данными ПТС: соответствует/не соответствует/не читается				Не читается ^{коррозии}
4.19	проверка высоковольтных проводов визуально	✓			
4.20	проверка состояния свечей зажигания	✓			
4.21	показания замера компрессии в цилиндрах с фиксацией отклонений (исключение: дизельные ДВС)				
4.22	эндоскопирование цилиндров (обязательно на пробеге от 60.000 км)				Защитный
4.23	проверка состояния АКБ				
4.24	проверка работы стартера	✓			
4.25	проверка генератора	✓			
4.26	проверка состояния тормозной жидкости	✗			
4.27	проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при наличии шупа	✓			
4.29	проверка состояния роликов приводных ремней (визуально без снятия)	✓			
4.30	замер компрессии в цилиндрах (проводился или не проводился, исключение: дизельные ДВС)?				
4.31	эндоскопирование цилиндров (проводилось или не проводилось, обязательно на пробеге от 60.000 км)?				
4.99	прочее (проверки под капотом)				

Комментарии:

4.02 Замотевание клапанной крышки ДВС
4.99 - течь масла

05. АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ ПОДНЯТ НАПОЛОВИНУ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)					
5.01	проверка переднего левого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)	✓			
5.02	проверка передней правой шины (на наличие явных повреждений, порезов, "грыжи")	✓			
5.03	проверка правого подшипника ступицы передней подвески (люфт/шум при вращении руками)	✓			
5.04	проверка передних тормозных колодок (износ в %)				20%
5.05	проверка переднего правого тормозного суппорта (визуальный контроль)	✓			
5.06	проверка состояния переднего правого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)	✓			
5.07	проверка передних тормозных дисков (износ в мм)				2 мм
5.08	проверка переднего правого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)	✓			
5.09	проверка пыльника, отбойника переднего правого амортизатора (на наличие явных повреждений)	✓			
5.10	проверка пружин передней подвески	✓			
5.11	проверка левого подшипника ступицы передней подвески (люфт/шум при вращении руками)	✓			
5.12	проверка переднего левого тормозного суппорта (визуальный контроль)	✓			

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
9.99	прочес (автомобиль поднят целиком, задняя часть)				

Комментарии: _____

МК/МРЗ: _____ /Филиппов Д.А./ _____ Дата: 21.04.2025

Ведущий специалист по оценке _____ / _____ / Дата: _____

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ✓	В перспективе Заменить/ Устранить ✓	Заменить/ Устранить ✓	Выявленные отклонения
5.13	проверка состояния переднего левого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)	✓			
5.14	проверка переднего левого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течей)	✓			
5.15	проверка пыльника, отбойника переднего левого амортизатора (на наличие явных повреждений)	✓			
5.16	проверка переднего правого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)	✓			
5.17	проверка передней левой шины (на наличие явных повреждений, порезов, "грыжи")	✓			
5.99	прочее (автомобиль на подъемнике поднят наполовину, передняя часть)				

Комментарии:

06. АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ ПОДНЯТ НАПОЛОВИНУ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)					
6.01	проверка заднего левого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)	✓			
6.02	проверка задней шины с правой стороны (на наличие явных повреждений, порезов, "грыжи")	✓			
6.03	проверка правого подшипника ступицы задней подвески (люфт/шум при вращении руками)	✓			
6.04	проверка задних тормозных колодок (износ в %), замена тормозных колодок при необходимости				50%
6.05	проверка заднего левого тормозного суппорта (визуальный контроль)	✓			
6.06	проверка состояния заднего левого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)	✓			
6.07	проверка задних тормозных дисков (износ в мм), замена тормозных дисков при необходимости				2мм
6.08	проверка троса ручного тормоза (визуальный контроль)	✓			
6.09	проверка заднего левого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течей)	✓			
6.10	проверка пыльника, отбойника заднего правого амортизатора (на наличие явных повреждений)	✓			
6.11	проверка пружин задней подвески	✓			
6.12	проверка заднего правого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)	✓			
6.13	проверка задней шины с левой стороны (на наличие явных повреждений, порезов, "грыжи")	✓			
6.14	проверка левого подшипника ступицы задней подвески (люфт/шум при вращении руками)	✓			
6.15	проверка заднего правого тормозного суппорта (визуальный контроль)	✓			
6.16	проверка состояния заднего правого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)	✓			
6.18	проверка заднего правого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течей)	✓			
6.19	проверка пыльника, отбойника заднего левого амортизатора (на наличие явных повреждений)	✓			
6.99	прочее (автомобиль на подъемнике поднят наполовину, задняя часть)				

Комментарии:

07. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)					
7.01	проверка рычагов передней подвески (левая сторона)	✓			
7.02	проверка шаровых опор (левая сторона)	✓			
7.03	проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (левая сторона)	✓			
7.04	проверка передней правой стойки стабилизатора		✓		
7.05	проверка правого рулевого наконечника	✓			
7.06	проверка правой рулевой тяги	✓			
7.07	проверка рулевой рейки (течь, люфт) (визуально проверить)	✓			
7.08	проверка течей в АКПП (МКПП)	✓			
7.09	проверка уровня масла в КПП при отсутствии шупа				
7.10	проверка герметичности раздаточной коробки на наличие течей				

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ ☒ Устранить	Заменить/ ☒ Устранить	Выявленные отклонения
7.11	проверка сайлентблоков подрамника				
7.12	проверка пыльников ШРУСов	✓			
7.13	проверка ШРУСов				
7.14	проверка передней левой стойки стабилизатора		✓		
7.15	проверка втулок переднего стабилизатора	✓			
7.16	проверка левого рулевого наконечника	✓			
7.17	проверка левой рулевой тяги	✓			
7.18	проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при отсутствии шупа				
7.19	проверка наличия следов разбора КПП, снималась ли КПП				
7.20	проверка рычагов передней подвески (правая сторона)	✓			
7.21	проверка шаровых опор (правая сторона)	✓			
7.22	проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (правая сторона)	✓			
7.99	прочее (автомобиль поднят целиком, передняя часть)				

Комментарии:

08. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)					
8.01	проверка днища автомобиля спереди слева (со стороны водителя) на повреждения (на сквозную коррозию)	✓			
8.02	проверка системы выпуска газов				
8.03	проверка герметичности редуктора переднего моста на наличие течей				
8.04	проверка шарниров кардана				
8.05	проверка рамы на наличие усталостных трещин				
8.06	проверка рамы на наличие ремонтных воздействий				
8.07	проверка лонжеронов на наличие усталостных трещин	✓			
8.08	проверка лонжеронов на наличие ремонтных воздействий	✓			
8.09	проверка элементов крепления подвески на наличие усталостных трещин	✓			
8.10	проверка элементов крепления подвески на наличие ремонтных воздействий	✓			
8.11	сверка номера кузова				
8.12	проверка герметичности редуктора заднего моста на наличие течей				
8.13	проверка подвесного подшипника карданного вала				
8.14	проверка днища автомобиля сзади слева (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	✓			
8.15	проверка днища автомобиля спереди справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	✓			
8.16	проверка днища автомобиля сзади справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	✓			
8.99	прочее (автомобиль поднят целиком, средняя часть)				

Комментарии:

09. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)					
9.01	проверка сайлентблоков задней балки	✓			
9.02	проверка сайлентблоков кронштейна заднего редуктора				
9.03	проверка рычагов задней подвески (левая сторона)				
9.04	проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (левая сторона)				
9.05	проверка задней правой стойки стабилизатора				
9.06	проверка задней левой стойки стабилизатора				
9.07	проверка втулок заднего стабилизатора				
9.08	проверка рычагов задней подвески (правая сторона)				
9.09	проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (правая сторона)				

СООБЫЕ ОТМЕТКИ

СООБЫЕ ОТМЕТКИ

Наименование (ф. и. о.) собственника Владимир Владимирович
Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 9, кв. 158
Дата продажи (передачи) 18.07.15 г. ч. н. к. б. 78
Документ на право собственности свидетельство № 44.06.15

Подпись настоящего собственника [подпись]
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС
серия 78 № НЕ 486926

Государственный регистрационный знак
Выдано ГИБДД 04.07.2016

М. П. [подпись]
Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета 13.07.2016
М. П. [подпись]
Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника
САНКИ ЛЕВОНОВИЧ ИРЯСКИ

Адрес Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 9, кв. 158

Дата продажи (передачи) 13.07.2016

Документ на право собственности
Акт оговор, совершенный в простой письменной форме

Подпись настоящего собственника [подпись]
М. П. [подпись]
Подпись


Свидетельство о регистрации ТС
серия 71 № 441851

Государственный регистрационный знак
Выдано ГИБДД 22.07.2016

М. П. [подпись]
Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П. [подпись]
Подпись

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



СООБЫЕ ОТМЕТКИ

78 НЕ 486926

1. Идентификационный номер (VIN)
XUFGJ696JB301479

2. Марка, модель ТС CHEVROLET
CRUZE

3. Наименование (тип ТС) Легковой

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) B

5. Год изготовления ТС 2011

6. Модель, № двигателя F10D3 6355831

7. Шасси (рама) № Отопелет

8. Кузов (кабина, прицеп) № XUFGJ696JB301479

9. Цвет кузова (кабины, прицепа) Серебристый металлик

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 109 (80)

11. Рабочий объем двигателя, куб. см 1598

12. Тип двигателя Самостоятельный

13. Экологический класс Чистейший

14. Разрешенная максимальная масса, кг 1819

15. Масса без нагрузки, кг 1451

16. Организация — изготовитель ТС (страна)
ООО "Джэ Эй Авто" (Россия)

17. Оборудование типа ТС № Е-РУ ЯП02.В.00007 от 01.02.2011
Международный фонд "Джэ-Фонд"

18. Страна вывоза ТС Отсутствует

19. Серия, № ТД, ТПО Отсутствует

20. Таможенные ограничения Не установлены

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС
ООО "Джэ Эй Авто"

22. Адрес г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Автозаводская, д. 2

23. Наименование организации, выдавшей паспорт ООО "Джэ Эй Авто"

24. Адрес г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Автозаводская, д. 2

25. Дата выдачи паспорта 22 марта 2011 г.

М. П. [подпись]
Подпись